

# BESTRON ELECTRONIC

Jl. BEO No. 14 L-M, MEDAN 20233. INDONESIA

Tel : 62-61-415 8393

Email : bestron-id@outlook.com, gunawansalim1701@gmail.com

[www.avr-generator.com](http://www.avr-generator.com)

**Hal : Biaya reparasi AVR A Van Kaick, Leroy Somer (bergaransi)**

**Biaya reparasi sbb :**

COSIMAT N/N3, COSIMAT N+, Rp. 5.000.000,-

**R221, R222, R449, R450 Rp. 4.000.000,-**

R130C, Rp. 5.600.000,-

**R723, R725, R734, Rp. 3.000.000,-**

MA330 Rp. 5.000.000,-

**Garansi** : Berlaku selama 8 bulan, jika AVR yang kami reparasi rusak lagi dalam waktu 8 bulan, maka biaya reparasi ulang gratis.

<b>AVR yang telah direparasi rusak lagi dalam 1 bulan dan tidak bisa direparasi.</b>	<b>Biaya reparasi dapat diskon <u>30 %</u></b>
Dalam 2 bulan	Biaya reparasi dikembalikan <u>26 %</u>
Dalam 4 bulan	Biaya reparasi dikembalikan <u>18-22 %</u>
Dalam 6 bulan	Biaya reparasi dikembalikan <u>10-14 %</u>
Dalam 8 bulan	Biaya reparasi dikembalikan <u>2-6 %</u>

Kami tidak terima reparasi AVR yang rusak karena Volt Hunting (volt tidak stabil). Bagi yang mau reparasi haruslah sabar menunggu, karena hanya 30 % AVR yang rusak bisa direparasi.

Permintaan kirim kembali AVR yang sulit di-reparasi, anda harus terlebih dahulu transfer biaya kirim + biaya periksa AVR minimal Rp. 500.000,- dan maksimum Rp. 800.000,-

Produksi AVR mudah, tapi reparasi AVR agak sulit dan membosankan :

Kadangkala AVR original yang baru diganti rusak dalam beberapa hari, hal ini bisa saja terjadi apabila ada salah satu komponen atau IC rusak mendadak, yang mana disebabkan ada komponen atau IC yang cacat produksi.

Komponen atau IC yang rusak setelah diganti dengan merek terkenal mudah mudahan AVR tersebut akan berfungsi selama beberapa tahun.

Hormat dari kami,

**BESTRON ELECTRONIC**

**Gunawan Salim**

*Technical Manager*

